

Errata 2^e druk Kleintje Legionellapreventie

In de 2^e druk van Kleintje Legionellapreventie zijn samengevat de volgende errata opgenomen:

Blz. 9:

In afb. 1.2 zijn subtitels van ISSO-30.5 en ISSO-55.2 opgenomen.

Blz. 18:

Aan: “15. Vermijd koud- en warmtapwateruittapleidingen in constructievloeren en –wanden” is toegevoegd: “, als daar ook verwarmingsleidingen lopen, of houd anders voldoende afstand (B.4)”

Blz. 50:

In afb. B.4 is het doorstroomd schakelvat duidelijker weergegeven.

Bij aandachtspunten is toegevoegd:

“ - Een optie is het toepassen van een doorstroomd schakelvat”

Blz. 51:

In de zin “Mogelijkheden voor het bepalen van de mate van verversing van het schakelvat” is “het schakelvat” vervangen door “een (niet-doorstroomd) schakelvat”.

Blz. 61:

Onder Beheer en onderhoud, Situatie 1 is “Voor oogdouches” Vervangen door “Voor oogdouches en combinatiedouches”

Blz. 66:

Onderaan is toegevoegd:

“Volg de aanwijzingen op van de fabrikant voor de inbouwwijze van de CA-beveiliging. Ontbreken deze dan moet de beveiliging horizontaal geplaatst worden.”

Blz. 71:

In tabel B.04 is de tabel vervangen door:

Temperatuur	Vereiste tijdsduur
60 °C	10 minuten
65 °C	1 minuut
70 °C	10seconden

Blz. 112:

In de 1^e zin is “waterdamp” vervangen door “waternevel”.

Onder de 8^e regel is toegevoegd:

“De beschermingsmaatregelen m.b.t. Legionella zijn alleen noodzakelijk als de installatie niet legionellaveilig wordt beheerd.”